

Пользователь:
Автомобиль : 308 /308
Номер VIN: Z8T4C5FWFAM005060

Дата печати : 12 Январь 2014 г. 17:58:18
Начало процедуры для автомобиля : 12/01/2014 - 15:04
Версия диагностического оборудования : 07.30



Глобальный тест

Expert /Глобальный тест

Vehicle \menu_tg_t7.s : 26_02

- Группа N
- Калькулятор



Интеллектуальный Сервисный Модуль (CM)

BSI(4 Ошибки)

A4A7

Ошибка системы подсветки номерного знака

Свойства	
Первоначальная .	Местный .
Характеристика ошибки.	Короткое замыкание на плюсе

F5FF

Неожиданный дефект повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока.

Свойства	
Первоначальная .	Местный .
Характеристика ошибки.	Не типично

C98A

Сервисный модуль двигателя : ошибка передний правый габаритный фонарь.

Свойства	
Первоначальная .	Местный .
Характеристика ошибки.	Открытая цепь.

C98B

Коммутационный блок двигателя: Ошибка левого переднего габаритного фонаря .

Свойства	
Первоначальная .	Местный .
Характеристика ошибки.	Открытая цепь.



Впрыск/зажигание

MEV17_4_EURO4




Антиблокировочная /противобуксовочная система ABS81 колес




Коробка передач

BVA_AT8



Блок электрогидравлического насоса рулевого усилителя

GEP



Сервисный модуль двигателя

BSM(2 Ошибки)


C98A

Ошибка : передний правый габаритный фонарь

Свойства	
Характеристика ошибки.	Открытая цепь
Собственность без референса	Величина не имеет референса

C98B Ошибка : передний левый габаритный фонарь

Свойства	
Характеристика ошибки.	Открытая цепь
Собственность без референса	Величина не имеет референса



Сервисный модуль прицепа


★ BSR

Внимание, компьютеры, имеющиеся на автомобиле, но запрограммиро



Подушки безопасности водителя и переднего пассажира

SAC_AUTOLIV



Многофункциональный индикатор

EMF_C



Кондиционер

CLIM_REGULEE




Подрулевой коммутационный блок (верхняя часть HDC колонки)



Панель управления

COMBINE



Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника)

AUTORADIO



Плата двери

PDPC



Датчик дождя и яркости наружного освещения

PLUIE_LUMINOSITE



Модуль индикаторов не пристегнутых ремней безопасности

TNB



Насос введения топливной присадки с мультимплексной связью

Не присутствует



Контроль пониженного давления

Не присутствует




Направленные фары

Не присутствует



Модуль состояния зарядки аккумулятора

Не присутствует




Предупреждение о неумышленном пересечении линии дорожной разметки

Не присутствует



Очиститель ветрового стекла

Не присутствует


















Система помощи при парковке

Не присутствует



CD-проигрыватель

Не присутствует

	Телематика	Не присутствует
	Аудиоусилитель	Не присутствует
	Комплект Свободные руки (Телефон)	Не присутствует
	Электронный модуль памяти сиденья водителя	Не присутствует
	Противоугонная сигнализация	Не присутствует
	Противоугонная сигнализация	Не присутствует
	Блок запоминания регулировок сиденья пассажира	Не присутствует
	Люк	Не присутствует
	Дефлектор сдвижной панели	Не присутствует
	Люк	Не присутствует
	Модуль сервиса	Не присутствует
	Модуль для автошколы	Не присутствует
	Матричный дисплей, встроенный в панель приборов	Не присутствует
	Приемник лучей высокой частоты	Не присутствует
	Централизованное устройство поддержания напряжения	Не присутствует

Помощь